

# ارزیابی ارتزهای بلند اندام تحتانی به لحاظ اصول بیومکانیکی، باليني و فني مهندسي

چكیده

هدف: هدف کلی از این پژوهش، تعیین میزان تطابق ارتز بلند اندام تحتانی (Leg Brace) ساخته شده، با استانداردهای مورد قبول دانش ارتودپدی فنی بوده است. این استانداردها عبارتند از: اصول بیومکانیکی مطرح، مانند محل محور حرکتی مفاصل زانو و مچ پا، اصول ارتودپدی فنی (دستور العمل طراحی و ساخت) و اصول باليني (چگونگی تماس و قرار گیری ارتز روی اندام) همچنین مقایسه میزان رعایت موارد فوق بین مراکز دولتی و خصوصی شهر تهران سال ۱۳۸۲.

روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی - مقطعی انجام گردیده و در آن، بریس بلند اندام ۱۹۳ نفر که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده‌اند، توسط یک پرسشنامه تعریف شده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

یافته‌ها: با بررسی هفت متغیر در گروه اصول بیومکانیک مشخص شده در ۲۸/۸۶٪ از موارد بریس‌های ساخته شده، عدم تطابق با اصول تعریف شده وجود داشته است. در گروه سوالات باليني نه متغیر بررسی شدند و در ۳۰٪ از موارد عدم تطابق با اصول مشخصه باليني در بریس‌های اندام تحتانی مشاهده گردید.

با بررسی اصول ارتودپدی فنی توسط ۲۳ متغیر، در ۴/۲۵٪ از موارد بریس‌های ساخته شده ایراد وجود داشت.

نتیجه‌گیری: ضمن مطالعه دریافتیم که بریس‌های ساخته شده دارای عیوبی هستند و در مواردی که قابل توجه نیز هست با معیارهای مورد قبول طراحی و ساخت مطابقت ندارند و مشکلاتی را برای فرد دریافت کننده و بخصوص هنگام فعلیت پیش می‌آورند.

کلید واژه‌ها: ارزیابی بریس بلند / اندام تحتانی / ارزیابی ارتز

\* رضا وهاب کاشانی  
کارشناس ارشد ارتودپدی فنی

دکتر سید محمد ابراهیم موسوی  
متخصص ارتودپدی، استادیار  
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر مهدی رهکذر  
دکترای آمار زیستی، استادیار  
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بصیر مجذ الاسلامی  
کارشناس ارشد فیزیوتراپی

\*E-mail:vahabkashani@yahoo.com



## مقدمه

فرآیند طراحی و ساخت مراحل مختلفی را طی می‌کند و بر اساس اصول (ارتُرْپیدی، بیومکانیک، بالینی) مرحله به مرحله بریس ساخته می‌شود. این مسئله مانند هر مسئله دیگری در پایان مورد آزمایش و امتحان قرار می‌گیرد. جهت رسیدن به این مهم داشتن یک چک لیست جامع و بررسی بریس بر اساس آن توصیه می‌شود.

## روش بررسی

این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی - تحلیلی - مقطوعی بود. نمونه‌های مورد مطالعه شامل ۱۹۳ نفر (زن و مرد) از مراجعینی بودند که برای دریافت ارتُرْ بلند اندام تحتانی به مراکز ارتُرْپیدی فنی دولتی و خصوصی شهر تهران مراجعه نموده بودند. نمونه‌های مورد مطالعه به صورت تصادفی ساده و با روش نمونه‌گیری مناسب به تعداد مراجعین جهت دریافت بریس بلند اندام تحتانی هفتگی هر مرکز، انتخاب شدند. بر این اساس ۴۵ نمونه از مراکز ارتُرْپیدی فنی خصوصی و ۱۴۸ نفر از مراکز ارتُرْپیدی فنی دولتی مورد مطالعه قرار گرفتند.

متغیرهای مورد سوال به لحاظ داشش مرتبط با طراحی و ساخت بریس بلند اندام تحتانی به سه گروه به شرح ذیل تقسیم شدند: - سوالات بیومکانیکی - سوالات ارتُرْپیدی فنی (فنی مهندسی) - سوالات بالینی

## یافته‌ها

۱- نتایج حاصل از بررسی اصول بیومکانیکی هفت متغیر در این گروه مورد بررسی قرار گرفتند و بررسی حاصل نشان داد در کل ۷۱/۱۴٪ اصول بیومکانیکی مورد نظر که می‌بایست در طراحی و ساخت بریسهای بلند اندام تحتانی رعایت شوند صحیح بوده‌اند، این رقم در مراکز ارتُرْپیدی فنی دولتی ۶۸/۷۲٪ و در مراکز ارتُرْپیدی فنی خصوصی ۷۹/۳۰٪ می‌باشد.

جدول شماره ۱ - توزیع درصد کل میزان صحیح بودن هر یک از اصول بیومکانیکی

| ردیف | محور تحقیق  | درصد کل انطباق با معیارها و اصول بیومکانیک |
|------|---|--|
| ۱    | تطابق مفصل مکانیکی بریس با مفصل آناتومیکی مج پا               | ۷۰/۵                                       |
| ۲    | تطابق مفاصل مکانیکی بریس با مفاصل آناتومیکی زانو              | ۷۶/۲                                       |
| ۳    | قرار گیری مفاصل مکانیکی بریس روی مرکز زانو از دید کناری       | ۶۷/۹                                       |
| ۴    | قرار گیری بارهای جانبی بریس روی خط میانی ران و ساق            | ۶۷/۹                                       |
| ۵    | دامنه حرکتی کافی مفصل مکانیکی مج پا در هنگام راه رفتن با بریس | ۵۸/۵                                       |
| ۶    | فرامه آوردن حمایت کافی بند T شکل هنگام راه رفتن با بریس       | ۶۳/۹                                       |
| ۷    | تطابق داشتن Toe Out بریس با پای فرد                           | ۵۰/۳                                       |



بلند اندام تحتانی رعایت شده و صحیح بوده است . این رقم در مراکز ۹ متغیر در این گروه مورد بررسی قرار گرفته و بررسی حاضر حاکی از آن ارتقای فنی دولتی ۶۸/۹٪ و در مراکز ارتقای فنی خصوصی ۷۳/۵٪ است که در کل ۷۰٪ اصول بالینی مورد نظر در طراحی و ساخت برسیهای می باشد.

جدول شماره ۲ - توزیع در صد کل میزان صحیح بودن هر یک از اصول بالینی

| ردیف | محور تحقیق  | درصد کل انطباق با معیارها و اصول بالینی |
|------|---|---|
| ۱    | راحت و مناسب بودن کفش                                     | ۸۱/۹                                    |
| ۲    | تناسب بارهای جانبی برسی با شکل و وضعیت پا                 | ۶۰/۱                                    |
| ۳    | تناسب باندهای برسی از نظر عرض و فرم با ساق و ران          | ۸۱/۹                                    |
| ۴    | تماس مناسب باندها با اندام                                | ۶۶/۸                                    |
| ۵    | حمایت کافی بند T شکل                                      | ۶۳/۹                                    |
| ۶    | سایپورت کافی پدکندهای برسی                                | ۷۵/۷۲                                   |
| ۷    | قادر بودن فرد به اینکه زانو را تا ۹۰ درجه خم نماید        | ۵۶                                      |
| ۸    | عدم وجود هر عامل تحریک شده بعد از در آوردن برسی روی اندام | ۷۹/۸                                    |
| ۹    | نصب زانو بند چرمی مناسب و راحت                            | ۷۴/۱                                    |

۳ - نتایج حاصل از بررسی اصول ارتقای فنی (فنی مهندسی) اندام تحتانی می بایست در نظر گرفته شود صحیح بوده است. این رقم در ۲۳ متغیر در این گروه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی حاضر نشان داد مراکز ارتقای فنی دولتی ۷۲/۹٪ و در مراکز خصوصی ۴۵/۸٪ می باشد. در کل ۷۴/۶٪ اصول ارتقای فنی که در طراحی و ساخت برسی بلند

جدول شماره ۳ - توزیع در صد کل میزان صحیح بودن هر یک از اصول ارتقای فنی

| ردیف | محور تحقیق  | درصد کل انطباق با معیارها و اصول ارتقای فنی |
|------|---|---|
| ۱    | قرار گیری مناسب کف و پاشنه کفش روی زمین                       | ۶۹/۴  |
| ۲    | توازنی کامل مج پا با یکدیگر                                   | ۶۶/۸  |
| ۳    | داشتن فاصله مناسب مفصل مکانیکی برسی از قوزکهای پا (۵ mm)      | ۶۳/۷  |
| ۴    | فراهرم آمدن نیروی کافی بدون ایجاد ناراحتی توسط بند T شکل برسی | ۶۱/۰  |
| ۵    | فاصله مناسب مفاصل مکانیکی از مفصل زانو (۵ mm)                 | ۶۶/۸  |
| ۶    | عملکرد مناسب قفلهای مفصل زانو                                 | ۸۸/۳  |
| ۷    | توازنی کامل مفاصل مکانیکی زانو با یکدیگر                      | ۷۴/۱  |
| ۸    | فاصله لبه بالایی بار داخلی برسی از پرینثوم                    | ۷۲/۵  |
| ۹    | فاصله مناسب لبه بالایی بار خارجی برسی از تروکانتر بزرگ        | ۹۰/۲  |
| ۱۰   | تناسب باندهای فلزی به لحاظ فرم با ساق و ران                   | ۸۱/۹  |
| ۱۱   | فاصله یکسان باند ساق و باند تحتانی ران از مفاصل زانو          | ۸۵/۰  |
| ۱۲   | قرار گیری مناسب کفش روی زمین در فاز میان ایستایی              | ۶۸/۹  |
| ۱۳   | نشستن راحت با برسی و خم نمودن زانو تا ۹۰ درجه                 | ۸۲/۹  |



## ادامه جدول شماره ۳

| ردیف | محور تحقیق                                    | درصد کل انطباق با معیارها و اصول ارتودسی فنی |
|------|---|--|
| ۱۴   | حرکت بدون اصطحکاک مفاصل مکانیکی زانو          | ۷۵/۶   |
| ۱۵   | استحکام کافی کفش یا اینشو                     | ۹۰/۲   |
| ۱۶   | صحیح بودن اصلاحات خارجی در صورت وجود          | ۸۰/۸   |
| ۱۷   | حرکت بدون اصطحکاک مفاصل مکانیکی مج پا         | ۶۳/۷   |
| ۱۸   | عملکرد یکسان (Stop دوتایی) مفاصل مکانیکی زانو | ۷۲/۵   |
| ۱۹   | فرم گیری یکنواخت باندهای فلزی                 | ۸۱/۹   |
| ۲۰   | نصب مناسب بند ها (پدها) روی بریس              | ۸۹/۵   |
| ۲۱   | عدم وجود لبه تیز در قسمتهای فلزی بریس         | ۷۵/۶   |
| ۲۲   | کیفیت چرمکاری بریس                            | ۷۹/۳   |
| ۲۳   | داشتن Toe Out در بریس                         | ۶۲/۷   |

بررسی موجود نشان دهنده آن است که ۶۶/۸٪ از بریسها دارای مفاصل مج پایی کاملاً موازی با یکدیگر هستند و ۳۳/۲٪ از بریسها دارای مفاصل مکانیکی مج پایی غیر موازی می باشند و موارد ذیل در بریس مشاهده خواهد شد:

- تداخل حرکتی دو مفصل و اصطحکاک
- خوردگی زود هنگام مفاصل
- فشار به دیگر قطعات
- صرف انرژی بیشتر توسط مددجو در هنگام راه رفتن
- سرو صدای بریس
- بر هم زدن توازنی مفاصل(۵).

طبق بررسی انجام شده ۷۰٪ از بریسها دارای مفاصل مکانیکی مج پایی هستند که کاملاً مطابق با مفاصل آناتومیکی قرار گرفته اند و ۲۹٪ از بریسها دارای مفاصلی هستند که نسبت به محور حرکتی مفاصل آناتومیکی مج پا بالاتر یا پایینتر نصب شده است. این امر باعث تداخل حرکتی بین دو مفصل شده و عوارض ناشی از فشار روی اندام و بخصوص روی مفصل آناتومیکی را بدنیال خواهد داشت.

بررسی موجود نشان دهنده آن است که ۶۳/۷٪ از بریسها در ناحیه مفصل مکانیکی مج پا با رعایت فاصله مناسب (5mm) بین مفصل و قوزک پا ساخته شده است و ۳۶/۳٪ از مفاصل یا به قوزکها چسبیده و یا از آنها فاصله زیادتری دارند.

تماس با قوزکها باعث زخم و سائیدگی ناحیه شده و فاصله زیاد نیز روی ظاهر بریس اثر منفی می گذارد و ممکن است هنگام راه رفتن نیز با پای سالم برخورد کند.

بررسی حاضر نشان می دهد که ۶٪ از بریسها ساخته شده دارای بدنش T شکل هستند، همچنین از کل بند T شکل بکار رفته در ارتزها

۴- نتایج حاصل از بررسی انحرافات احتمالی و نحوه راه رفتن با بریس بلند اندام تحتانی  
جدول شماره ۴- توزیع تعداد و درصد انحراف احتمالی و نحوه راه رفتن با بریس بلند اندام تحتانی

| انحرافات احتمالی حین راه رفتن با بریس    | تعداد | درصد |
|--|-------|------|
| انحراف (خم شدن) جانبی تنہ                | ۱۱۹   | ۶۲/۰ |
| بد راه رفتن لگنی «گردش زیاد لگن»         | ۱۱۲   | ۵۸/۳ |
| گردش داخلی (خارجی) لگن                   | ۱۹    | ۹/۹  |
| راه رفتن قوسی شکل                        | ۵۲    | ۲۷/۱ |
| گشاد راه رفتن                            | ۶۴    | ۳۳/۳ |
| تماس افراطی داخلی «خارجی» پا             | ۹     | ۴/۷  |
| خم شدن جلویی تنہ                         | ۱۷    | ۸/۹  |
| خم شدن پشتی تنہ                          | ۲۶    | ۱۳/۵ |
| افزایش گودی کمر (لوردوز)                 | ۳۱    | ۱۶/۱ |
| عقب زدگی زانو                            | ۲۱    | ۱۰/۹ |
| بی ثباتی زانو                            | ۴۱    | ۲۱/۴ |
| کنترل ناکافی دورسی فلکشن                 | ۷۴    | ۲۸/۵ |
| حرکت (شروع حرکت) ناکافی (ناکامل)         | ۷۹    | ۴۱/۱ |
| راه رفتن جهشی                            | ۵     | ۲/۶  |
| انحراف جانبی (اسکولیوز) آشکار ستون فقرات | ۱۷    | ۸/۹  |

## بحث

در بررسی حاضر ۸۱/۹٪ از کفشهای نصب شده به بریس مناسب پای مراجعه کننده هستند و وی احساس راحتی می کنند. در حالی که ۱۸/۱٪ از کفشهای نا مناسب هستند.



- ۹/۶۳ آنها نیروی کافی جهت حمایت ناحیه مچ پا را فراهم می‌آورد و ۱/۳۶٪ به صورت صحیح در بریس نصب نشده‌اند.

عدم کارایی بند T شکل باعث دفورمه بودن ناحیه مفصل مچ پا می‌شود و استفاده کننده از بریس نمی‌تواند با یک پا که دارای وضعیت نرمال است راه برود و در این صورت موارد زیر به چشم خواهد خورد:

  - استهلاک زودرس کفش
  - راه رفتن با پای دفورمه
  - صرف انرژی بیشتر هنگام راه رفتن بخصوص در وضعیت والگوس
  - احتمال افتادن
  - برخورد مدام پا با بریس
  - جلوگیری از حرکت مفصل مکانیکی مچ پا (۵) در بررسی انجام شده ۲/۷۶٪ از بریسها دارای مفصل مکانیکی زانویی هستند که با محور حرکتی مفصل آناتومیکی منطبق است و ۸/۲۳٪ عدم انطباق مشاهده می‌شود.
  - عدم انطباق دو مفصل باعث تداخل حرکتی شده و در رنج حرکتی موارد ذیل به چشم می‌خورد:
  - فشار نا مناسب فریم (چارچوب کلی) بریس بر روی اندام تحتانی
  - تمایل به جابجایی ارتُر روی اندام
  - فشار به مفصل زانویی فرد (۵).
  - بررسی موجود نشان می‌دهد که در ۸/۶۶٪ از بریسها فاصله مناسب (۵mm) مفصل مکانیکی و مفصل آناتومیکی رعایت شده است و در ۲/۳۳٪ رعایت فاصله مناسب نشده است. مفاصل یا بایکدیگر برخورد دارند و یا فاصله آنها زیاد است.
  - در صورت برخورد موارد ذیل مشاهده می‌شود:
  - زخم و سائیدگی پوست ناحیه زانو
  - نارضایتی فرد استفاده کننده از بریس و در صورت فاصله زیاد بین دو مفصل:
  - حجمی شدن ناحیه و مشهود بودن از زیر لباس
  - برخورد با پای سالم در صورتیکه در مفصل داخلی زانو این موضوع رخ دهد سائیدگی بیشتر شلوار (۵).
  - طی بررسی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که ۳/۸۱٪ از قفلهای بریسها عملکرد یکسان دارند (قفل سمت داخل و خارج) و به خوبی عمل می‌کنند در حالی که در ۷/۱۸٪ موارد عملکرد مناسبی ندارند که موارد ذیل مشاهده می‌شود:
  - بازماندن یک قفل
  - شکستگی زودرس بریس
  - به هم خوردن الا یمنت بریس

با بررسی حاضر مشاهده شد در ۹/۶۷٪ موارد بارهای جانبی داخلی و خارجی بریس روی میدلاین طرفی اندام قرار گرفته‌اند، ولی در ۱/۳۲٪ از موارد این موضوع رعایت نشده است که در صورت عدم رعایت موضوع فوق موارد ذیل مشاهده می‌شود:

  - فشار بیشتر زانو بند و استرپهای ساق و ران روی اندام
  - کم عمق بودن باندهای فلزی

در صورتیکه بارهای جانبی جلوتر از میدلاین اندام قرار گرفته باشند:

  - عدم وارد آمدن فشار کافی توسط زانو بند بریس
  - آزادی اندام درون بریس

بررسی حاضر مشاهده شد در ۹/۶۷٪ موارد بارهای جانبی داخلی و خارجی بریس روی میدلاین طرفی اندام قرار گرفته‌اند، ولی در ۱/۳۲٪ از موارد این موضوع رعایت نشده است که در صورت عدم رعایت موضوع فوق موارد ذیل مشاهده می‌شود:

  - فشار بیشتر زانو بند و استرپهای ساق و ران روی اندام
  - کم عمق بودن باندهای فلزی

در صورتیکه بارهای جانبی جلوتر از میدلاین اندام قرار گرفته باشند:

  - عدم وارد آمدن فشار کافی توسط زانو بند بریس
  - آزادی اندام درون بریس



- ناثباتی زانو هنگام راه رفتن
- عمیق بودن باندهای بریس
- راه رفتن ضعیف

بررسی حاضر حاکی از آن است که  $81/8\%$  از بریسها دارای باندهای با عرض و فرم مناسب هستند در حالیکه  $18/1\%$  از بریسها باندهای فلزی مناسب ندارند. چنانچه عرض باندهای فلزی بیش از حد لازم باشد، افزایش سطح تماس خواهیم داشت و چنانچه باندهای فلزی عرض کمی داشته باشند، واحد فشار بر سطح افزایش یافته و فشار موضعی بریس به اندام افزایش می‌یابد. عرض پیشنهادی برای بریس بلند بزرگسالان به شرح ذیل می‌باشد:

- راه رفتن با قوس زیاد
  - عدم بکارگیری بریس توسط مددجو با بررسی حاضر مشاهده شد در  $82/9\%$  از موارد فرد استفاده کننده از بریس به راحتی می‌تواند بنشیند و زانوها را تا  $90^\circ$  درجه خم کند. در حالیکه در  $17/1\%$  موارد این مورد عملی نبود.
  - عدم توانایی در نشستن راحت با زانوی خم در  $90^\circ$  درجه مربوط به اشکالات زیر می‌تواند باشد:
    - ۱- نزدیک بودن باندهای ساق و تحتانی ران به مفصل زانو
    - ۲- تداخل حرکتی بین زانوی فرد و مفصل مکانیکی به علت عدم انطباق مفاصل مکانیکی و آناتومیکی
    - ۳- فشار بیش از حد زانو بند بریس
  - در بررسی حاضر مشاهده شد در  $56/5\%$  از موارد فرد استفاده کننده از بریس می‌تواند زانوهای خود را بیش از  $90^\circ$  درجه نیز خم کند و برابری  $44/4\%$  از افراد این امر امکان پذیر نیست که در این صورت روی تغییر طرح زانوبند، همچنین فاصله باندهای فلزی از زانو باید تجدید نظر کردن زیرا اکثر افراد از دستشویی ایرانی استفاده می‌کنند.
  - با بررسی حاضر مشخص شد در  $36/8\%$  از موارد عدم تحرک کافی مفصل مچ پا اجازه نشستن راحت به فرد استفاده کننده از بریس را نمی‌دهد. رعایت تحرک کافی امری الزامی است بخصوص هنگام نشستن در اتومبیل یا دستشویی ایرانی.
  - در بررسی حاضر مشاهده شد در  $29/20\%$  موارد بریس روی اندام فشار نامتعارف وارد می‌آورد.
  - موضوع فوق در اثر عدم رعایت موارد ذیل بوجود خواهد آمد:
    - عدم داشتن نقشه یا قالب مناسب
    - نادرست بودن اصلاحات هنگام تصحیح و مناسب سازی نقشه
    - عدم دقت در ساخت
    - عدم داشتن تطابق زاویه باندها با اندام
    - عدم رفع اشکال درست بعد از پرو
  - با بررسی انجام شده مشخص شد تنها در  $20/20\%$  از موارد کفش محکم به بریس اتصال ندارد و این موضوع اشکالات ذیل را به دنبال خواهد داشت:
  - زمین خوردن
  - عدم اطمینان و تکیه به بریس هنگام راه رفتن
  - راه رفتن با سرو صدا از سوی بریس
- بررسی حاضر نشان داد  $24/4\%$  بریسها به طرز مناسب پرداخت نشده‌اند و دارای لبه‌های تیز هستند.
- در بررسی موجود مشاهده شد  $79/3\%$  بریسها از چرمکاری با کیفیت مناسب برخوردار هستند. برخورداری از کیفیت مناسب در چرمکاری

$4\text{ cm}$  باند تحتانی ران =  $3\text{ cm}$  باند فوقانی ران =  $4\text{ cm}$  در بررسی موجود  $66/8\%$  از بریسها دارای باندهای فلزی بودنکه تماس مناسب با اندام داشتند و در  $33/2\%$  از موارد این تماس برقرار نبود. عدم تماس یا فاصله است یا فشار که در اثر گشادی یا تنگی باند فلزی بوجود می‌آید. باند فلزی تنگ باعث آتروفی موضعی اندام می‌شود و در دراز مدت اثر محل فشار روی اندام کاملاً بصورت لاغری موضعی و تغییر رنگ پوست مشاهده می‌شود.

طی بررسی انجام شده مشخص شده در  $94/8\%$  موارد فاصله مناسب ( $4\text{ cm}$ ) بین لبه بالایی شل ساق و سر استخوان فیبولا رعایت شده است. حال آنکه در  $5/2\%$  از موارد رعایت فاصله نشده است.

عدم رعایت فاصله موارد زیر را بدنبال خواهد داشت:

- فشار روی عصب پرونال
- نزدیک بودن باند ساق به زانو و اشکال در هنگام نشستن
- برخورد با باند تحتانی ران و جلوگیری از خم شدن کافی مفصل زانو در بررسی حاضر ملاحظه شد که در  $58/5\%$  از موارد رعایت دامنه حرکتی کافی مفصل مکانیکی مچ پا در هر دو جهت پلاتنتار فلکشن شده است. حال آنکه در  $42/4\%$  موارد این موضوع رعایت نشده و بریس دارای حرکت کافی نیست.

عدم تحرک کافی موارد ذیل را بدنبال دارد:

- راه رفتن خشک

- مشکل در نشستن (بخصوص دستشویی)
  - فشار بیش از حد به رکاب و احتمال بیشتر شکستن آن
  - فشار بیشتر به مفصل متاتارسوفالتئیال و ناحیه انگشتان در فاز شروع حرکت
  - برداشتن قدم کوتاه
- تحرک زیاد بخصوص در جهت پلاتنتار فلکشن:
- گیرکردن پنجه با زمین در فاز نوسان
  - راه رفتن با گردش لگنی زیاد



- الف - وجود عیوب عضلانی - اسکلتی
  - ب - وجود عیوب در بریس
- عیوب مربوط به بریس با دقت نظر و رعایت مراحل ساخت و عدم حذف هر یک از این مراحل به سادگی قابل رفع است.
- در پاسخ به سوالات پژوهش دریافته‌یم:
- عدم تطابق بریسهای ساخته شده با اصول بالینی در حدود ۳۰٪
  - عدم تطابق بریسهای ساخته شده با اصول بیومکانیکی در حدود ۸۶٪
  - عدم تطابق بریسهای ساخته شده با اصول ارتوپدی فنی در حدود ۴۵٪
  - عدم تطابق بریسهای ساخته شده با کلیه معیارهای مورد بررسی در حدود ۱۷٪
- همچنین عدم رعایت جزئیات ویژه عیوبی را هنگام راه رفتن به وجود خواهد آورد و یا باعث تشدید بعضی از انحرافات هنگام راه رفتن خواهد شد. با توجه به اینکه بریس بند اندام تحنانی وسیله‌ای کمکی است که در تمام عمر مورد استفاده قرار می‌گیرد، همچنین آموزش ساخت بریس روی این نوع بریس توضیح داده می‌شود و عملاً بریس توسط دانشجو به طور کامل ساخته می‌شود، به نظر می‌رسد رعایت مسائل ذیل در بهبود کیفیت طراحی و ساخت کلیه بریسهای نقش مفیدی داشته باشد:
- ۱- استفاده از تخته نقشه کشی
  - ۲- تصحیح و برگردان نقشه
  - ۳- استفاده از سنتر هنگام نصب باندهای فلزی
  - ۴- دقت نظر در پرداخت قطعات فلزی
  - ۵- پروبریس همراه با چرمکاری موقت
  - ۶- تمرين راه رفتن با بریس موقت
  - ۷- چک کردن ارتباط بخصوص توازنی و روانی حرکتی مفصل به دنبال پرچ کاری
  - ۸- آموزش طرز استفاده
  - ۹- پاسخ به سوالات مطرح شده در چک لیست
  - ۱۰- بایگانی پرونده همراه با نقشه و چک لیست
- رعایت مسائل فوق باعث خواهد شد بریس در حد صد درصد صحیح تحویل فرد شود.

#### منابع:

- 1- S.Itein, wokaphingst: orthetik fur Auszubild der orthopadietechnik; Pipl-Ing W.laphingst, 1991.
- 2- Michelle m. Lusarde, c. caroline, nielsen: Orthotics and prosthetics in rehabilitation; 2000.
- 3- F. Clauson, E .Robert, E. Jerome,et al: A manual of lower extremities Orthetics; Springfield Illinois U.S.A Jun 1975.
- 4- W.H>Bunch, R.Keagy, A.E.Kritter, et al: Atlas of orthotics; C.V.Mosby Company, 1985.
- 5- Staff: lower limb orthosis; Newyork University, 1988.

بریس باید ۱۰۰٪ باشد، زیرا این تنها قسمتی از بریس است که با پوست تماس دارد و فراهم آوردن آن نیز کار آسانی است.

همچنین ۹۵٪ از زانوبندهای بریس مناسب و راحت نیستند و رعایت

موارد ذیل می‌تواند در بهبود کیفیت موثر باشد:

- استفاده از چرم با کیفیت

- قرار دادن ابر بین دو لایه زانو بند

- رعایت فاصله مناسب و بیشتر بین دو بند زانو بند

- باز بودن ناحیه کشک

- بکارگیری از زانوبند با طرح دیگر (طرح کاسه‌ای با بند وسط)

بررسی حاضر مشخص می‌کند ۷۱٪ بریس‌های دارای چرخش خارجی تیبیا هستند و ۲۹٪ فاقد آن می‌باشند.

دو درصد فوق درست و غلط نیست بلکه در جای خود می‌توانند درست باشند یا غلط، بدین معنی که در افرادی که بدشکلی والگوس دارند بهتر

است روی ساخت بریس بدون چرخش خارجی فکر کرد، زیرا قرار گیری پا در وضعیت طبیعی برقرار شده بدون اینکه بند A شکل استفاده شود و برای فرد پای محکمی بدست خواهد آمد، زیرا در این صورت مفصل

«تارسی ترسفرس» در وضعیت قفل شده قرار می‌گیرد. برای زمانیکه پا مشکل والگوس یا صافی کف پاراندارد، دادن چرخش خارجی تیبیا به بریس باعث برقراری نظم طبیعی در اندام می‌شود و بدنال آن حرکت طبیعی مفصل.

همچنین در بررسی حاضر مشخص شد که ۶۲٪ بریس‌ها دارای Toe Out است. لازم به توضیح است داشتن Toe Out بریس بطور مستقیم با چرخش خارجی تیبیا مرتبط است و در صورت صحیح بودن باید هر دو آمار (Toe Out، چرخش خارجی تیبیا) یکسان باشند.

تجزیه و تحلیل دو موضوع (Toe Out، چرخش خارجی تیبیا) تحقیق جداگانه را می‌طلبد. هنگام بررسی روی این موضوع که آیا تبیال تورشن بریس و همچنین Toe Out آن با فرم پایی فرد دریافت کننده بریس مطابقت دارد یا خیر، متوجه شدیم که در ۴۹٪ از این موارد تطابق وجود ندارد و بریس به این لحاظ صحیح نیست.

#### نتیجه‌گیری

ضمون مطالعه در می‌باییم که بریس‌های ساخته شده در مراکز ارتوپدی فنی دولتی و خصوصی تهران (۱۳۸۲) دارای عیوبی هستند و مواردی که قابل توجه نیز هست با معیارهای مورد قبول طراحی و ساخت مطابقت ندارد که مشکلاتی را برای فرد دریافت کننده بریس فراهم می‌آورد و بخصوص هنگام راه رفتن مسائلی پیش خواهد آمد. مشکلات فرد به دو گونه است: